REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 10/1/2014 TURNO: DIURNO CÓDIGO DE EQUIPO: EXC 037

NOMBRE OPERADOR: GUILLERMO RODRIGUEZ

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventiladores/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor		/	
3	Freno de servicio				16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación	/		
4	Freno de parqueo				17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta			
5	Freno de emergencia				18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6	Retardador				19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)				34	Botiquín de primeros auxilios		/	
9	Limpia parabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames		/	
10	Espejos retrovisores	/			23	Faros neblineros				36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco				38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia				26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1520.4

HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1520.7

OPERADOR: GUILLERMO RODRIGUEZ

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

FECHA: 04/ENERO/2014

NOMBRE OPERADOR: CARLOS LÓPEZ BONILLA TURNO: DIURNO

CÓDIGO DE EQUIPO: MG009

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	ESTADO MAL	ESTADO N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓		
2	Dirección	✓		
3	Freno de servicio	✓		
4	Freno de parqueo	✓		
5	Freno de emergencia	✓		
6	Retardador			✓
7	Luces (internas y externas)	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓		
10	Espejos retrovisores	✓		
11	Aire acondicionado	✓		
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓		
13	Dirección de emergencia	✓		
14	Correas (ventiladores/alternador)	✓		
15	Nivel de combustible	✓		
16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓		
17	Nivel de aceites hidráulicos	✓		
18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓		
19	Fugas de agua o aceite	✓		
20	Pernos y boquillas para engrase	✓		
21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓		
22	Escaleras / estribos	✓		
23	Faros neblineros		✓	
24	Cables de corriente y remolque			✓
25	Barra / jaula antovuelco			✓
26	Alarma de retroceso	✓		
27	Cinturón de seguridad	✓		
28	Extintor			✓
29	Radio de comunicación			✓
30	Circulina / luz de escolta	✓		
31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			✓
32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
33	Cintas reflectivas laterales / trasera			✓
34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
35	Kit antiderrames		✓	
36	ROPS / FOPS	✓		
37	Pértiga (boggy)			✓
38	Orden y limpieza	✓		
39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 1006.8

OPERADOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1011.9

SUPERVISOR: GILBERTO COEVAS

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

Carlos T. López B.

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 10-1-2014 TURNO: nocturno CÓDIGO DE EQUIPO: HT037

NOMBRE OPERADOR: Bienvenido Conte

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓		
2	Dirección	✓		
3	Freno de servicio	✓		
4	Freno de parqueo	✓		
5	Freno de emergencia			
6	Retardador			
7	Luces (internas y externas)	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓		
10	Espejos retrovisores	✓		
11	Aire acondicionado	✓		
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓		
13	Dirección de emergencia			
14	Correas (ventiladores/alternador)	✓		
15	Nivel de combustible	✓		
16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓		
17	Nivel de aceites hidráulicos	✓		
18	Sistema hidráulico (mangueras)			✓
19	Fugas de agua o aceite			✓
20	Pernos y boquillas para engrase			✓
21	Ajuste de tuercas (ruedas)			✓
22	Escaleras / estribos	✓		
23	Faros neblineros	✓		
24	Cables de corriente y remolque			
25	Barra / jaula antovuelco			
26	Alarma de retroceso	✓		
27	Cinturón de seguridad	✓		
28	Extintor	✓		
29	Radio de comunicación			
30	Circulina / luz de escolta	✓		
31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas		✓	
33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
35	Kit antiderrames	✓		
36	ROPS / FOPS	✓		
37	Pértiga (boggy)			
38	Orden y limpieza	✓		
39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2023.4

HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2031.8

OPERADOR: Bienvenido Conte

SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 09-07-14. TURNO: Noche. CÓDIGO DE EQUIPO: DZ005.

NOMBRE OPERADOR: Emilisvo. Gonzalez.

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		X
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación		✓	X
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas		✓	X
6	Retardador			X	19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	✓		
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)			X	34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			X	37	Pértiga (boggy)			X
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia			X	26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 841.7. HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 843.9

OPERADOR: Emilisvo. Gonzalez. SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS:

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 14 Enero 2014 TURNO: Nocturno CÓDIGO DE EQUIPO: TL084

NOMBRE OPERADOR: Marco Agrez

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor		✓	
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación		✓	
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames			
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque	✓			37	Pértiga (boggy)			✓
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2112 HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2120

OPERADOR: Marcos Agrez SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: * no tiene Cono de Seguridad * Escalera de acceso al cajón último peldaño esta golpeado * 316 Litros Horometro 2113

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 13 / 1 / 2014 TURNO: nocturno CÓDIGO DE EQUIPO: HT-082

NOMBRE OPERADOR: Carlos Hernandez

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventilador/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación			
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas			
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas+gata+llave de ruedas			
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓			33	Cintas reflectivas laterales / trasera			
8	Parabrisas y vidiros	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	✓			34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpiaparabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros	✓			36	ROPS / FOPS			
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque				37	Pértiga (boggy)			
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco				38	Orden y limpieza	✓		
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HOROMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 2228 HOROMETRO/Km. FIN DE TURNO: 2238

OPERADOR: Carlos Hernandez SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: * Luz lateral de lado izquierdo del estribo dañada.

ACCIONES PARA LAS DEFECTOS

FIRMA OPERADOR
STRACON GyM PANAMA

TPC Impresores ·Tel.: 226-3755

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 8/1/2014 TURNO: DIURNO CÓDIGO DE EQUIPO: HT020

NOMBRE OPERADOR: SOSC JOAQUIN ALVAREZ

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	✓			14	Correas (ventiladores/alternador)	✓			27	Cinturón de seguridad	✓		
2	Dirección	✓			15	Nivel de combustible	✓			28	Extintor	✓		
3	Freno de servicio	✓			16	Nivel de refrigerante (radiador)	✓			29	Radio de comunicación			✓
4	Freno de parqueo	✓			17	Nivel de aceites hidráulicos	✓			30	Circulina / luz de escolta	✓		
5	Freno de emergencia	✓			18	Sistema hidráulico (mangueras)	✓			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	✓		
6	Retardador	✓			19	Fugas de agua o aceite	✓			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas			✓
7	Luces (internas y externas)	✓			20	Pernos y boquillas para engrase	✓		✓	33	Cintas reflectivas laterales / trasera	✓		
8	Parabrisas y vidrios	✓			21	Ajuste de tuercas (ruedas)			✓	34	Botiquín de primeros auxilios	✓		
9	Limpia parabrisas	✓			22	Escaleras / estribos	✓			35	Kit antiderrames	✓		
10	Espejos retrovisores	✓			23	Faros neblineros			✓	36	ROPS / FOPS	✓		
11	Aire acondicionado	✓			24	Cables de corriente y remolque			✓	37	Pértiga (boggy)	✓		✓
12	Indicadores y alarmas (tablero)	✓			25	Barra / jaula antovuelco	✓			38	Orden y limpieza	✓	✓	
13	Dirección de emergencia	✓			26	Alarma de retroceso	✓			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: 13756 HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: 1378.6

OPERADOR: JOSE J ALVAREZ SUPERVISOR:

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: VIDRIO DELANTERO DERECHO DESAJUSTADO

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80

REPORTE DIARIO
CHECKLIST DE SEGURIDAD DE EQUIPO

STRACON GyM

FECHA: 11-1-14 TURNO: Nocturno CÓDIGO DE EQUIPO: H005

NOMBRE OPERADOR: Otoniel Rojas

	REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A		REVISIÓN	ESTADO BIEN	MAL	N/A
1	Llantas / ruedas / orugas	/			14	Correas (ventiladores/alternador)	/			27	Cinturón de seguridad	/		
2	Dirección	/			15	Nivel de combustible	/			28	Extintor	/		
3	Freno de servicio	/			16	Nivel de refrigerante (radiador)	/			29	Radio de comunicación			/
4	Freno de parqueo	/			17	Nivel de aceites hidráulicos	/			30	Circulina / luz de escolta	/		
5	Freno de emergencia	/			18	Sistema hidráulico (mangueras)	/			31	02 conos de seguridad + 02 tacos/cuñas	/		
6	Retardador	/			19	Fugas de agua o aceite	/			32	Kit de herramientas + gato + llave de ruedas	/		/
7	Luces (internas y externas)	/			20	Pernos y boquillas para engrase	/			33	Cintas reflectivas laterales / trasera	/		
8	Parabrisas y vidrios	/			21	Ajuste de tuercas (ruedas)	/			34	Botiquín de primeros auxilios	/		
9	Limpia parabrisas	/			22	Escaleras / estribos	/			35	Kit antiderrames	/		
10	Espejos retrovisores	/	/		23	Faros neblineros			/	36	ROPS / FOPS	/		
11	Aire acondicionado	/			24	Cables de corriente y remolque			/	37	Pértiga (boggy)			/
12	Indicadores yi alarmas (tablero)	/			25	Barra / jaula antovuelco			/	38	Orden y limpieza	/		
13	Dirección de emergencia	/			26	Alarma de retroceso	/			39	Otros (detallar en: "comentarios")			

HORÓMETRO/Km. INICIO DE TURNO: _____ HORÓMETRO/Km. FIN DE TURNO: _____

OPERADOR: 1577.1 SUPERVISOR: 1581.8

*COMENTARIOS Y DEFECTOS: Retrovisor Roto Izq. Arreglo.
H-1577.2 + 334 Hrs de Prest.

ACCIONES PARA LOS DEFECTOS:

FIRMA OPERADOR
STRACON GYM PANAMÁ

OFICINA TÉCNICA

Mina de Cobre Panamá Project

Imprenta Surco, S.A./Telefax: 997-9695 / R.U.C. 10853-80-110307-D.V. 80